

## Volkswagen T6 Transporter Kasten kR 2.0 TDI Klima+PDC



**24.990 EUR**

MwSt. ausweisbar

### Technische Daten

Kategorie: Kastenwagen

EZ: 01/2019

KM: 31.828 km

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 75 kW (102 PS)

Auftragsnr.: 16136

### Technische Daten

Lackierung: Candy-Weiß

Hubraum: 1.968 ccm

Getriebe: Schaltgetriebe

Anzahl Sitze: 3

HSN / TSN: 0603 / AVQ

Liefertermin: Sofort verfügbar

### Beschreibung

#### Außenausstattung:

Fensterheber elektrisch

Außenspiegel elektr.

Scheibenwaschdüsen beheizbar

Schiebetür rechts

#### Innenausstattung:

Klimaanlage

Ablage

/ Gepäckraumpaket

Wärmeschutzverglasung

Nichtraucherfahrzeug

Trennwand

#### Technik und Sicherheit:

Einparkhilfe



Dieselpartikelfilter  
Staub  
und Pollenfilter  
Trittstufenbeleuchtung  
Servoschließung für Türen  
Automatisch abblendbarer Innenspiegel  
Einparkhilfe vorne  
Einparkhilfe hinten  
EDS

**Räder/Reifen:**

Reserverad in Fahrbereifung

**Sitze:**

Lendenwirbelstütze  
manuelle SitzhöhenEinstellung  
Stoffbezug  
Kunstlederbezug  
Doppelbank vorn

**Infotainment:**

Mobiltelefonvorbereitung  
Radio

**Motor und Getriebe:**

Start/Stop Automatik

**Bemerkungen:**

1. Hand  
Unfallfrei  
Scheckheftgepflegt



Autohaus StaaF GmbH  
Friedberger Straße 91-95  
61130 Nidderau  
info@staaF.de

---

Nichtraucherfahrzeug. Sonderfinanzierung ab 5,99% eff. Jahreszins möglich.  
Zwischenverkauf  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Autohaus Staafl GmbH  
Friedberger Straße 91-95  
61130 Nidderau  
info@staafl.de





Autohaus StaaF GmbH  
Friedberger Straße 91-95  
61130 Nidderau  
info@staaF.de





Autohaus StaaF GmbH  
Friedberger Straße 91-95  
61130 Nidderau  
info@staaF.de





## Unsere Leistungsversprechen

- 360° Gebrauchtwagen-Check
- Qualitätszertifikat
- Gebrauchtwagengarantie
- Wartungsfreiheit
- Umtauschrecht
- Finanzdienstleistungen
- Versicherungsangebote
- Anzahlungnahme
- Mobilitätsgarantie
- Ersatzmobilität



## Qualitätszertifikat

**Optik**

- ✓ Lackierung
- ✓ Karosserie/Lebenslinie
- ✓ Verformung/Beiwandlung
- ✓ Folgen/Rafler
- ✓ Innenraum

**Wartung**

- ✓ Wartung/Inspektion
- ✓ Hauptuntersuchung
- ✓ vollständiges Zubehör

**Technik**

- Aggregate/Antriebsstrang ✓
- Leistung/Abtrieb ✓
- Bremsanlage ✓
- Unterboden/Abgasanlage ✓
- Sicherheit/Elektrik ✓

**Garantie**

- Garanzweiss ✓
- Qualitätszertifikat ✓
- vollständige Unterlagen ✓

**360° Gebrauchtwagen-Check**

